2020년도 국가안전대진단 점검(항만시설) 결과 공개

관리주체	시설/설비	소재지	안전점검	점검자_전문가		지적사항		진행상태
	시설명		점검일자	점검자_전문가	점검자_기타	보수보강	행정처분	
YGPA	낙포부두(2)/	전라남도 여수시 여수산단로 1512	2020.06.30.	김병호,이기채	김석환,정태영,손우현,조성래,박정철,조윤석,이지혜	상부 슬라브 콘트리트 파손, 방수포 지지대 부식		차년도 이후 조치예정
YGPA	낙포부두(1)/	전라남도 여수시 여수산단로 1512	2020.06.30.	김병호,이기채	김석환,정태영,손우현,조성래,박정철,조윤석,이지혜	상부슬라브 콘크리트 파손, 방수포 지지대 부식		차년도 이후 조치예정
YGPA	낙포관공선부두/	전라남도 여수시 낙포동 355-38	2020.06.30.	김병호,이기채	김석환,정태영,손우현,조성래,박정철,조윤석,이지혜	방충재 일부 파손, 도교하부 보강판 휘어짐	접안금지선박(예인선) 접안	차년도 이후 조치예정
YGPA	낙포부두 물양장/	전라남도 여수시 낙포동 198-5	2020.06.30.	김병호,이기채	김석환,정태영,조성래,박정철,조윤석,이지혜	상치콘크리트 부등침하로 인한 세굴보수 필요	접안금지선박(예인선) 접안	차년도 이후 조치예정